



**АКТ  
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

от « 31 » августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Котова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72», члены комиссии Шандыба Яна Сергеевна – специалист по охране труда, Гребцова Оксана Александровна – заместитель заведующего, Аверкина Евгения Анатольевна – старший воспитатель, Комардина Светлана Леонидовна – председатель первичной профсоюзной организации.

составили настоящий акт в том, что:

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72  
(краткое наименование ДОУ)  
на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72

Адрес образовательной организации: улица им. Митрофана Седина, дом 18, ул. Мира, д. 51, ул. Орджоникидзе, д.56.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения, всего насчитывается 11 игровых площадок и 2 физкультурно-оздоровительных площадки. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное мелко-гравийное (асфальтное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

**Перечень оборудования (Седин, 18)**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка, литер Э	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		



2	Беседка, литер Т	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
3	Беседка, литер Г1	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
4	Беседка, литер Я	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
5	Беседка, литер Гб	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
6	Беседка, литер Ю – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
7	Беседка "Г7" – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
8	Теневой навес – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
9	ДЕ-1 Беседка – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
10	ДЕ-2 Беседка – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
11	Беседка ДЕ-2 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
12	Беседка ДЕ-1 – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая	не выявлено		



		способность соответствует требованиям			
13	Д-9 Беседка «Карета» 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
14	Детский комплекс пластиковый с двумя горками – 3 шт.	без повреждений	не выявлено		
15	Горка – 2 шт.	без повреждений	не выявлено		
16	Горка «МГ-2 Бизнес» - 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
17	Домик малый "Избушка-3"- 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
18	Домик «Пагода» - 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
19	Песочница "Домик" – 1 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
20	Песочница с крышкой П-9 ск – 2 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
21	П-9 кр. Песочница с крышкой «Сити В» - 1 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
22	Песочница с откидной крышкой 1400x1400x320 – 1 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
23	Песочница детская уличная – 3 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
24	Столик "Цветочек" – 1 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные, есть защита выступающих концов болтовых соединений, сварные швы гладкие	не выявлено		
25	Столик "Цветочек" с зонтом - 1 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные, есть защита выступающих концов болтовых соединений, сварные швы гладкие	не выявлено		
26	Стол для пикника с зонтом – 2 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные, есть защита выступающих концов болтовых соединений,	не выявлено		



		сварные швы гладкие			
27	Столик «Осьминог» - 3 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные, есть защита выступающих концов болтовых соединений, сварные швы гладкие	не выявлено		
28	Детский игровой развивающий столик «Пикник» с зонтом – 1 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные	не выявлено		
29	Детский игровой развивающий столик для игр с водой «Весёлые утята» - 1 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные	не выявлено		
30	Детский игровой развивающий столик с водяной мельницей – 1 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные	не выявлено		
31	Детский игровой развивающий столик с водяной мельницей – 1 шт.	Без повреждений. Края и углы закругленные	не выявлено		
32	Тент складной – 1 шт	исправны	не выявлено		
33	Лавочка уличная без спинки – 15 шт.	исправны. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
34	Лавочка уличная со спинкой – 5 шт.	исправны. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		

**Перечень оборудования (Мира, д. 51, ул. Орджоникидзе, д.56.)**

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда уличная - 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
2	Домик-беседка-4 2200x1400x2000 – 1 шт.	Исправны. Конструкция прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям	не выявлено		
3	Домик-беседка-3	Исправны. Конструкция	не выявлено		



	1400x1200x2000 – 1 шт.	прочная, устойчивая. Несущая способность соответствует требованиям			
4	Песочница с откидной крышкой 1400x1400x320 – 1 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
5	Песочница Бегемот - 1 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
6	Детский игровой развивающий столик для игр с водой «Весёлые утята» - 1 шт.	исправны	не выявлено		
7	Детский игровой развивающий столик для игр с водой «Каскад» - 1 шт.	исправны	не выявлено		
8	Детский игровой развивающий столик «Пикник» с зонтом – 1 шт.	исправны	не выявлено		
9	Детский игровой развивающий столик для игр с водой и песком - 1 шт.	исправны	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:



Котова Л. А.

Члены комиссии:

*Шоф. Шаидова Л. С.*

*Труфанов Труфанов О. А.*

*Е. Шев. Шеркина Е. А.*

*Шр - Комардина С. Л.*